Soporte inclinado abierto para cubierta plana. Módulo 1650.



Nota: Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte y dejando los sobrantes en los extremos.



Paso 3 - Montaje arriostramientos



Paso 2 - Montaje Perfil Guía Módulos





Las fijaciones del perfil al triángulo se entregan montadas.

Montaje Kit unión Perfil Guía Módulos





Paso 4 - Montaje de módulos



Par de apriete:

Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal	40 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal	10 Nm



Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

Para más información, solicite ficha de anclajes, reacciones y manuales de montaje y mantenimiento.

Triángulo inclinado abierto

Kit Presor lateral regulable



PRESOR CENTRAL

Kit Presor central



Kit Unión Perfil Guía Módulos

Perfil Guía Módulos

Arriostramiento

PLANO DE MONTAJE