





Soporte inclinado para suelo, 2 filas en vertical.





Montaje guías módulos




Montaje ariostramientos



Paso 3 - Montaje unión guía



Para el soporte:	
Tornillo Presor	7 mm
Tornillo M8 Hexagonal	20 mm
Tornillo M10 Hexagonal	40 mm
Tornillo M4.2 Hexagonal	10 mm



MONTAJE

PLANO